



CITTA' DI CASTELLAMONTE

(Città Metropolitana di Torino)

Piazza Martiri della libertà, 28 – 10081 Castellamonte

Tel.: 012451871 – Fax: 01245187250

e-mail: protocollo@comune.castellamonte.to.it

pec: protocollo@pec.comune.castellamonte.to.it

www.comune.castellamonte.to.it

SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO



COMMISSIONE COLLAUDO IMPIANTI DISTRIBUTORI CARBURANTI

(art. 6, comma 1, L.R. 31/5/2004, n. 14)

Il giorno diciannove del mese di ottobre dell'anno duemilaventidue, convocata con lettera prot. 0020192 del 06/10/2022, la Commissione comunale di collaudo ha provveduto ad effettuare la visita di collaudo dell'impianto di distribuzione carburante della ENI S.P.A. ubicato nel Comune di Castellamonte in via Torino – S.P. 222 al Km 14+100.

L'impianto risulta così costituito:

N. 4 COLONNINE EROGATRICI CARBURANTE:

- N. 3 erogatore MPD (multiprodotto) bifronte con sei pistole Benzina Super Senza Piombo / Diesel + / Diesel (Wayne – mod. Helix 6000);
- N. 1 erogatore MPD (multiprodotto) bifronte con sei pistole Benzina Blu Super/Diesel +/Diesel (Wayne – mod. Helix 6000)

N. 2 ACCETTATORI DI BANCONOTE self-service pre-pagamento (Fortech – Matricola FSR-20741/FSR-20743 anno 2021)

N. 7 SERBATOI metallici interrati di carburante:

- N. 1 serbatoio da mc 10 di Super Senza Piombo Blu Super;
- N. 2 serbatoi da mc 10 di Super Senza Piombo per un totale di 20 mc;
- N. 1 serbatoio da mc 10 di Diesel +;
- N. 3 serbatoi da mc 10 di Diesel per un totale di 30 mc

Sono inoltre presenti:

N. 1 serbatoio interrato di GPL per riscaldamento da 1650 litri;

n. 1 serbatoio olio esausto da 3 mc, chiuso e bonificato;

mc 1 di olio lubrificante in confezioni sigillate;

n. 1 deposito bombole GPL di 300 Kg

LE ATTREZZATURE ANTINCENDIO SONO COSTITUITE DA

- N. 12 estintori a polvere da 6kg marchio 34A.2336C
- N. 6 sacchi di sabbia da 10kg ciascuno

EVENTUALI PRESCRIZIONI

FORNIRE LA CERTIFICAZIONE DI BONIFICA DEL SERBATOIO OLIO ESAUSTO CHIUSO

2) MANTENERE L'AREA INTORNO AL PASSO D'UOMO DEL SERBATOIO
DI GPL INTERRATO PRIVA DI VEGETAZIONE IN UN RAGGIO
DI 3 MT.

I COMMISSARI

eseguiti i prescritti accertamenti, ciascuno per la parte di propria competenza,

DICHIARANO

Che sussistono le condizioni per ritenere che l'impianto:


- 1) Risponde/~~non risponde~~ alle vigenti norme della sicurezza antincendio;
- 2) Risponde/~~non è conforme~~ alle vigenti norme ambientali;
- 3) È conforme/~~non è conforme~~ alle vigenti norme urbanistiche.

PERTANTO, CON IL PRESENTE ATTO

Viene/~~non viene~~ collaudato l'impianto.

Redatto, letto e sottoscritto il 19 ottobre 2022.


Il rappresentante del Comando Provinciale Vigili del Fuoco : CICCORELLI Ing. Giovanni

Firma 

Il rappresentante dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Piemonte (ARPA):
PONSETTO Dott.ssa Sabrina

Firma 

Il rappresentante del Comune di Castellamonte: TOMASSINI Geom. Roberta

Firma 

Ha assistito alla visita di collaudo il Sig. QUARATI MARCO

quale TECNICO INCARICATO SOCIETA' 3BA 