



Comune di
San Giusto Canavese
Città Metropolitana di
Torino

Ufficio Tecnico Comunale

UFFICIO COMMERCIO

UFFICIO TECNICO

**VERBALE DI COLLAUDO PERIODICO QUINDICENNALE PER IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE
CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE AD USO PUBBLICO**

(art. 1 comma 5 del D. Lgs. 11/02/1998 n. 32 e art. 6 comma 1 della L.R. 31/05/2004 n. 14)

In data 11/04/23 alle ore 10:30 si è riunita la Commissione comunale preposta al collaudo a cadenza quindicennale degli impianti di distribuzione carburanti, istituita mediante prima Convocazione n. prot. 6165 del 21/03/2023 e successiva prot. n. 7247 del 04/04/2023 composta da:

- Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive, Rag. Elisabetta Anania
- Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di San Giusto Canavese, Dott. Barbieri Antonio
- Responsabile dell'Ufficio Commercio del Comune di San Giusto Canavese, Dott.ssa Parola Mariarita
- rappresentante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino: ALBERTU
- rappresentante dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (A.R.P.A.):
Dott.ssa Ponsetto Sabrina e SAI GIOVANNI
-

La Commissione comunale preposta al collaudo a cadenza quindicennale degli impianti di distribuzione carburanti si è riunita ed ha effettuato il sopralluogo presso l'impianto di distribuzione carburanti sotto descritto.

Vista la richiesta di collaudo presentata in data 23/01/2023 n. prot. 1640 dalla società Tamoil Italia S.p.A. per effettuare il collaudo periodico quindicennale, ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale, ai sensi dell'art. 1 comma 5 del D. Lgs. 11/02/1998 n. 32 e dell'art. 6 comma 1 della L.R. 31/05/2004 n. 14, dell'impianto stradale di distribuzione carburanti ad uso pubblico di seguito descritto:

Titolarità / Compagnia petrolifera: Tamoil Italia S.p.A. – sede legale in Via Andrea Costa n. 17, Milano / C.F., Partita IVA 00698550159

Indirizzo: San Giusto Canavese (TO) – Strada Provinciale 53 tra il Km 7+320 e 7+384

Dati catastali: Foglio 1, Mappale 74

Costituito da:

- n° 2 serbatoi interrati a doppia parete, con sistema di monitoraggio perdite, da mc. 10,00 di Gasolio;
- n° 1 serbatoio interrato a doppia parete, con sistema di monitoraggio perdite, da mc. 10,00 di

- Benzina Super Senza Piombo;
- n° 1 serbatoio interrato a doppia parete, con sistema di monitoraggio perdite, da mc. 7,00 di Gasolio;
 - n° 1 serbatoio interrato a doppia parete, con sistema di monitoraggio perdite, da mc. 7,00 di Benzina Super Senza Piombo;
 - n° 1 serbatoio interrato da mc. 0,30 di Olio Ex Miscela (momentaneamente in disuso);
 - n° 1 serbatoio interrato da mc. 5,00 di Gasolio da riscaldamento (momentaneamente in disuso);
 - n° 1 colonnina a doppia erogazione di Benzina Super Senza Piombo (Marca TOKHEIM, Modello QUANTIUM 310, Matricola D1728174, anno di fabbrica 2017);
 - n° 1 colonnina multiprodotto bifacciale a sei pistole (tre per ogni lato) per l'erogazione di Benzina Super Senza Piombo / Gasolio (Marca TOKHEIM, Modello QUANTIUM 510, Matricola D1435066, anno di fabbrica 2017);
 - n° 1 dispositivo accettatore di banconote e carte di credito tipo self-service a pre-determinazione e pre-pagamento (Marca GILBARCO, Modello FLEX PAY B2B, Matricola 1724B2B64141-2, anno di fabbrica 2017);

La verifica si è svolta il 17/04/2023 e si è articolata in una fase di esame della documentazione allegata alla richiesta di collaudo svoltasi presso gli uffici comunali in San Giusto C.se – Ufficio Tecnico e in una fase di sopralluogo presso l'impianto.

LA COMMISSIONE DI COLLAUDO

ESAMINATA la documentazione prodotta con la richiesta di collaudo prot. n. 1640 del 23/01/2023.

RICHIAMATI i seguenti disposti normativi:

- Decreto Legislativo 11 febbraio 1998 n. 32
- Legge Regionale 31 maggio 2004 n. 14
- Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2017 n. 40-6232

TENUTO CONTO del provvedimento di approvazione del Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne, nota prot. n. 57836 del 04 / 10 / 2010 intestato alla TAMOIL ITALIA S.p.A.

PRESO ATTO dell'ultimo Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 5017, datato 12/06/1989 VERIFICATO che l'impianto di distribuzione carburanti in oggetto è in possesso di Certificazione di Prevenzione Incendi prot. n. 35384 del 09 / 09 / 2022 (per attività n. 13.3.C) rilasciata dal Comando dei Vigili del Fuoco di Torino.

PRESO ATTO, visto il D.P.R. 462/2001 art. 5-7, dell'omologazione di impianto così come valutato da A.R.P.A. PIEMONTE Impianti Industriali ed Energia

EFFETTUATO il sopralluogo presso l'impianto, cui assistono per il titolare dell'impianto:

- Ing. Luca Damiano, in qualità di tecnico di zona per la Tamoil Italia S.p.A. titolare dell'impianto
- Geom. Livio Ellena, in qualità di tecnico incaricato dalla società Tamoil Italia S.p.A.

da cui risulta che:

All'atto del sopralluogo, l'impianto risulta costituito dai dispositivi di erogazione e dai serbatoi descritti in premessa nonché risultanti dalla documentazione agli atti. I serbatoi, come dichiarato in sede di collaudo, sono tutti a doppia parete **con monitoraggio interno e sistema di rilevamento perdite in continuo.**

Si conferma tra i carburanti distribuiti la presenza esclusiva di gasolio e benzina super senza piombo.

Nell'area dell'impianto non sono presenti servizi accessori.

ESAMINATO durante il sopralluogo il registro di recupero vapori.

VERIFICATA durante il sopralluogo la consistenza dell'impianto, composto da tre serbatoi di gasolio e due di benzina super senza piombo, rimangono in disuso un serbatoio di Olio Ex miscela e un serbatoio di Gasolio da riscaldamento;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 5017, datato 12/06/1989

VERIFICATO durante il sopralluogo che a servizio dell'impianto sono presenti le seguenti attrezzature e i mezzi antincendio:

- n. 5 estintori a polvere pressurizzati di tipo approvato;
- n. 2 secchi di sabbia a disposizione.

CONTROLLATI durante il sopralluogo

- i pozzetti per impianto elettrico e di messa a terra presenti

per quanto visibile e risultante dalla documentazione conservata agli atti del Servizio Sportello Unico Attività Produttive delle Valli e dagli esiti del sopralluogo effettuato in data 17/04/2023,

attesta che:

- la costituzione complessiva dell'impianto è conforme a quanto risultante dai provvedimenti e comunicazioni sopra citate e/o risultanti agli atti;
- l'impianto oggetto del presente collaudo risponde alle vigenti norme di sicurezza antincendio, impiantistiche e antinfortunistiche;
- l'impianto oggetto del presente collaudo risponde alle vigenti norme a carattere ambientale così come verificato tramite specifica check list trattenuta agli atti da A.R.P.A. Piemonte.

e ritiene

L'IMPIANTO COLLAUDABILE CON ESITO POSITIVO

RR E SD

**EVENTUALI PRESCRIZIONI SEGNALATE DURANTE IL SOPRALLUOGO CON LA
COMMISSIONE DI COLLAUDO**

1. I LOCALI ADIACENTI E ATTUALMENTE NON UTILIZZATI DEVONO ESSERE
 2. PRIVI DI MATERIALI INFIAMMABILI.
 3.
 4.
 5.
- SM

Si precisa che in caso di inosservanza delle norme di esercizio, condizioni e /o prescrizioni di cui al presente verbale, salvo il configurarsi di ulteriori illeciti previsti dalle normative vigenti, il Comune potrà avviare il procedimento di sospensione o revoca dell'Autorizzazione all'esercizio in premessa citata.

Si precisa che le verifiche sull'idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate al momento del collaudo e non oltre quindici anni dalla precedente verifica, ai sensi dell'art. 1 comma 5 del D. Lgs. 11/02/1998 n. 32 e dell' art. 6 comma 1 della L.R. 31/05/2004 n. 14.

Si precisa che il rispetto delle norme di esercizio, condizioni e/o prescrizioni di cui al presente verbale deve essere osservato anche da eventuali futuri e diversi soggetti titolari e/o gestori dell'impianto in oggetto.

Si precisa che il presente collaudo si riferisce esclusivamente agli aspetti di competenza degli Enti partecipanti alla Commissione di collaudo relativi alla sicurezza sanitaria e ambientale, esulando in particolare dalle problematiche di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 09/04/2008 n. 81.

Si ricorda infine che qualsiasi modifica all'impianto dovrà essere preventivamente comunicata e/o autorizzata dagli Enti competenti in base a quanto previsto dalla normativa vigente.

Il presente verbale, letto e confermato, viene sottoscritto dalle parti intervenute.

LA COMMISSIONE DI COLLAUDO

Il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive

(~~El. Clavari~~) ANANIA ELISABETTA


Il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di San Giusto Canavese

(~~BARBIERI SUTTA~~)



Il Responsabile dell'Area di Polizia Locale del Comune di San Giusto Canavese

(~~PADOLARIA MITA~~)



Per il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco

(~~ALBERTO DIEGO~~)



Per l'Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Piemonte

(~~Silvia Pometto~~)

SABRINA POMETTO GIOVANNI SANI

Per la Società Titolare dell'impianto TAMOIL ITALIA S.p.A.

(Ing. Luca Damiano - Geom. Ellena Livio)

